


MODELOS PG (GANCHO) E PGLT (MANILHA BALÃO ROSCA) TALHAS

A talha é uma ferramenta utilizada em elevação, arrasto e para mudar a direção de carga.

Estas talhas são de alta resistência, o que lhes permite trabalhar nas condições mais severas. Podem ser trabalhadas com gancho ou manilha, e têm uma rotação de 360°.



CÓDIGO	CARGA MAX. TRABALHO (KGS.)	A1 (MM.)	B(MM.)	C(MM.)	E, DIA. RODA (MM.)	O (MM.)	F(MM.)	Ø	DIÂ.DE CABO (MM.)	PESO LÍQUIDO (KGS.)
PG75	2.000	292	82	70	75	30			7-9	4
PG115	4.000	358	120	70	115	41			10-12	6
PG1504	4.000	412	160	70	150	41			16-18	8,5
PG1508	8.000	498	160	93	150	45			20-22	14
PG2008	8.000	549	210	93	200	45			20-22	19
PG20015	15.000	672	230	102	200	67			22-24	34
PG25010	10.000	695	260	115	250	60			24-26	36
PG30015	15.000	890	310	133	300	67			24-26	58
PGLT75	2.000	296	82	70	75		43	16	7-9	4
PGLT115	4.000	345	120	70	115		58	25	10-12	6
PGLT1504	4.000	399	160	70	150		58	22	16-18	8,5
PGLT1508	8.000	475	160	93	150		68	25	20-22	14
PGLT2008	8.000	528	210	93	200		68	25	20-22	19
PGLT20015	15.000	663	230	102	200		99	38	22-24	34
PGLT25010	10.000	579	260	115	250		83	32	24-26	36
PGLT30015	15.000	788	310	133	300		99	38	24-26	58

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



GUINCHOS DE PAREDE
MODELO TA

Pág. 44



PUXADOR DE CABO DE ALUMÍNIO
MODELO CAL

Pág. 36



PUXADOR DE CABO DE AÇO
MODELO TCH

Pág. 37